

ご使用の前に必ずお読み下さい。

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取
り扱い下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明
書はお手元に保存し、必要に応じてご覧下さい。

N-022 温度湿度計（家庭用計器） 取扱説明書

製品仕様

- 表示温度範囲：-9.9℃～50℃
- 表示湿度範囲：20%～99%
- 温度精度：±1℃（0～40℃の範囲内）
- 湿度精度：±5%（常温時、40～70%の範囲内）
- ※本製品は工業用（業務用）計測機器として使用する目的で製
造されたものではありません。温度・湿度表示機能はセンサ
ーが本体に内蔵されているため表示が安定するまでに時間が
かかる場合があります。また、他の温湿度計との表示誤差が
発生する場合があります。
- 使用温度範囲：-9.9℃～50℃
- 使用電池：単4形乾電池（1.5V）×2個
- ※充電式電池・オキシライド乾電池・リチウム乾電池には対応
していません。機械に不具合が起きる可能性がありますの
で、使用しないで下さい。
- 電池寿命：約1年
- ※付属の電池は、工場出荷時に付けられたモニター用電池です
ので製品仕様の表示より寿命が短い場合があります。
（モニター用電池とは、時計の機能や性能をチェックするた
めの電池のことです。そのため付属の電池は保証の対象外です）

●本取扱説明の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。
●印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表
示と異なる場合があります。●本製品によって生じたいかなる支
出・損益・その他の損失に対してなんら責任を負いません。●本取
扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

保証書 GUARANTEE

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な
使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたし
ます。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店に
ご依頼下さい。
尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限する
ものではありません。

品番	N-022
保証期間	お買上げ日より1年間
お買上げ 販売店	この保証書は、 複製のため、 ご利用できません。

販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
本保証書は日本国内のみ有効です。
（This guarantee is valid only in Japan.）

発売元 ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユー・ハイツ仲光3階

N022-1308

▲ 注意と警告

安全にご使用いただくために
下記の注意事項を必ず守って下さい。

使用上の注意

⊘ 禁 止 ●分解・改造をしないで下さい。

▲ 注 意 ▲ 警 告 ●強いショックを与えないで下
さい。●次のような場所での使
用、保管はしないで下さい。◆温度が-9.9℃以下、または+50℃
以上になる場所◆浴室など、湿気の多い場所◆直射日光などの強
い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所
◆工場、台所など、油分の多く発生する場所◆温泉場などガスの
発生する場所●静電気の影響により、誤った表示をしたり電子部
品が破損する場合があります。●温度・湿度の精度誤差などによ
り生じる二次災害や損害等については弊社では一切その責任を負
えませんのでご了承下さい。

電池について

⊘ 禁 止 ●ショート・分解・加熱・火に入れるなどしな いで下さい。●付属の電池は充電式ではありま せん。絶対に充電しないで下さい。●+と-を逆に入れないで 下さい。●電池に直接ハンダ付けしないで下さい。

▲ 注 意 ▲ 警 告 ●寿命の切れた電池はすぐに
電池ホルダからはずして下さい。
●長期間機器を使用しない場合は機器から電池をはずして
下さい。●電池が液漏れした場合は、液に触れないで下さい。
●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合はケガの恐れ
があるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目
に入ったときは失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水
で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の
届かない場所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合は医師
に相談して下さい。●電池ホルダが機能別に分かれていて2個
以上の電池を使用する場合は、違う種類の電池（アルカリとマン
ガン等）や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで下さい。
発熱の恐れがあります。●電池を廃棄、または保存する場合は
テープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発
火・破裂の恐れがあります。

保証・アフターサービスについて

- 電池は保証の対象外です。保証期間内でも有料となります。
- 保証の内容については左記保証書をご覧ください。
尚、保証書は日本国内のみ有効です。アフターサービスは海外
ではできません。
- 次のような場合には保証期間内でも有料修理になりますのでご
注意下さい。
 - ◆本保証書の提示がない場合
 - ◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合
 - ◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障・損傷
 - ◆改造または分解により生じた故障・損傷
 - ◆火災や天災地変による故障・損傷
 - ◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷
- 保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店に
お持ちいただきます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご
持参下さい。
- 修理品をお持ち込み・ご送付される場合の運賃、諸掛り費用はお
客様にてご負担願います。
- 修理・調整にあたって、部品・付属品などについては、一部代
替部品を使用させていただくことがあります。
- ご贈答・転居などにより、お買上げ店での保証が受けられな
い場合は、下記のノア精密㈱ サービスセンター までご相談下
さい。

ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1

TEL:048-933-4080


http://www.mag-clock.co.jp

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
午前10:00～午後12:00、午後1:00～午後5:00

※住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合
があります。あらかじめご了承下さい。

ご使用方法

絶縁紙がついている場合は、外してからご使用下さい。



お使い始め

- ①単4形乾電池2個を、電池ホルダの+の表示に合わせて入れて
下さい。「ビビビビ」と確認音が鳴り、液晶面が表示します。
 - ②RESETボタンを押して下さい。再度「ビビビビ」と確認音が鳴り
液晶面が表示します。
- ※本製品は電池を入れて設置してから、約2～3時間後に正しい
値を示します。

温度（℃）・湿度（%RH）について

●湿度とは、空気乾燥の度合いです。空気中には常に水蒸気
が含まれており、一般に天気が悪くなると空気は湿っぽく、晴天が
続くと乾燥します。この湿り気を湿度と言い、通常は空気中の水
蒸気と飽和水蒸気量との比を百分率で表す相対湿度（%RH）を意味
します。●湿度は空気が「かたまり」で移動するため、同じ室内
でも風通しの良いところと、部屋の隅の空気が淀んだところと
では差が生じます。※本製品の温度・湿度計は、設置された場所の
温度・湿度を測定しています。テレビなどで発表される天気予報
などの温度・湿度の数値とは異なります。

最高最低温度湿度表示機能

本製品は過去24時間内の温度と湿度の最高値/最低値を表示します。
※24時間以上過去の最高値/最低値は表示する事が出来ません。

電池交換時期とリセット操作について

- 電池交換時期
電池容量が不足してくると、液晶表示が薄くなったり歪んだり
します。このような場合は速やかに新しい乾電池に2個同時に
交換して下さい。
- リセット操作
電池を電池ホルダからはずした直後は、静電気や内部に残って
いる電流により、誤動作（誤表示）する場合があります。電池を
入れ直した場合は、必ずRESETボタンを押して下さい。
※RESETボタンはクリップなどを伸ばした先などで押して下さい。
針などの先端の鋭利なものを使用すると、内部ボタンが破損し
ますのでご注意下さい。
- ※RESETボタンを押すと、温度と湿度の最高値/最低値の記録を消
去して、新しく記録を開始します。

設置場所について

室内の温度・湿度を正確に計る為に、直射日光の当たるところや、
冷暖房器具、加湿・除湿器具などの近くは避け、空気が良く循環
する場所を選び設置して下さい。
※温度・湿度計は、設置してから、約2～3時間後に正しい数値
を示します。
※設置する高さによっても温度・湿度が変わります。一般的な室
内の低い位置では温度は低く、湿度は高くなります。
※防塵・防滴仕様ではありません。また、結露するところでは使
用しないで下さい。故障や誤作動の原因になります。

温度湿度計の掛け方について

▲ 注 意 ▲ 警 告 ●掛けて使用する際は確実に
掛けて下さい。落下により、
ケガをする恐れがあります。●掛け具に温度湿度計を掛けた際に
温度湿度計を上下・左右・前後に軽く動かして、確実に掛かって
いることを確認して下さい。●コンクリート・石膏ボードなどの
壁には壁の材質に合わせて市販の掛け具を使用して下さい。

お手入れについて

- プラスチック枠をふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた
柔らかい布でふき、ふいた後にカラぶきして下さい。木枠金属
枠の場合は柔らかい布でカラぶきして下さい。
- ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わな
いで下さい。変色、変形の恐れがあります。

N022-1308